

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-063

施工单位	天津奥联新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.12		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3号馆西屋面逆变器接线、桥架安装，东屋面逆变器安装、桥架安装，混凝土屋面逆变器接线； 2、4号馆西屋面组件吊装、组件安装； 3、6号馆东屋面组件吊装、组件安装； 4、7号馆西屋面逆变器接线，东屋面直流电缆绑扎、MC4头制作。 监理检查情况： 1、对现场安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、吊装旁站。			
存在问题	巡视检查过程中发现3号馆东屋面直流电缆过道穿管未绑扎。			
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。			
检查人	张立松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.1.12	
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.1.12			
复查意见	复查人： 日期：			