


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-064

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆混凝土屋面开路电压检测； 2、3号馆西屋面逆变器接线、桥架安装，东屋面逆变器安装、桥架安装； 3、4号馆东屋面组件吊装、组件安装； 4、6号馆东屋面组件吊装、组件安装； 5、7号馆东屋面直流电缆绑扎、MC4头制作。 监理检查情况： 1、对现场安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、吊装旁站； 4、3号馆组件安装工程检查验收。		
存在问题	检查过程中发现3号馆组件安装存在错台、边距不符合设计要求、导轨变形等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.1.13
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.1.13		
复查意见	复查人: 日期:		