

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-072

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、7号馆东屋面组件安装、逆变器支架安装，西屋面逆变器盖板安装。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、2号馆铝板屋面轻质组件安装工程检查验收； 3、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	检查过程中发现 2#馆铝板屋面轻质组件安装存在个别组件安装排布误差较大、观感差等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	张文成	施工项目部 签收人/日期	刘斌 2025.1.21
整改情况	整改负责人：刘斌 日期：2025.1.21		
复查意见	复查人：王强 日期：2025.1.22		