

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-078

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、5#馆铝板屋面轻质组件底座安装； 2、6#馆桥架安装、逆变器接线； 3、7#馆开路电压检测、逆变器接线。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理通知单。）； 3、组织参加设计交底； 4、周安全检查。		
存在问题	检查过程中发现材料加工区个别施工人员未佩戴安全帽、切割设备未设置防护装置、消防灭火器材未按时巡检并记录等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	陈子伦	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.2.13
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.2.13		
复查意见	复查人：刘敏 日期：2025.2.14		