

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号:ZHJL-JC-079

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3#馆东屋面逆变器接线、西屋面逆变器接线； 2、4#馆东屋面接地网敷设； 3、6#馆东屋面逆变器接线、西屋面逆变器接线； 4、7#馆西屋面逆变器接线。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理例会会议纪要。）； 3、组织参加监理例会。		
存在问题	无。		
整改要求	无。		
检查人	徐文松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.2.14
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		