

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-080

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4#馆西屋面逆变器接线； 2、6#馆西屋面逆变器接线； 3、7#馆东屋面逆变器盖板安装； 4、7#馆铝板屋面轻质组件底座胶装； 5、1#并网点设备基础钢筋绑扎、模板安装。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理例会会议纪要。）； 3、对进场材料进行检查（砖，符合设计要求）。		
存在问题	个别施工人员未正确佩戴安全帽。		
整改要求	已现场进行安全教育培训，并要求施工单位加大现场安全管理力度。		
检查人	徐文龙	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.2.15
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.2.15		
复查意见	复查人：王凡 日期：2025.2.16		