


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-082

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 02. 17	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#馆东屋面接地网安装； 2、2#馆东屋面接地网敷设； 3、4#馆东屋面逆变器接线，铝板屋面轻质组件安装； 4、5#馆铝板屋面轻质组件吊装； 5、6#馆西屋面桥架安装、逆变器接线；铝板屋面轻质组件吊装、桥架吊装； 6、7#馆西屋面桥架安装； 7、1#并网点设备基础墙体砌筑。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，旁站记录。）； 3、组件、桥架吊装旁站。		
存在问题	6#馆西屋面存在乱丢烟头现象。		
整改要求	已现场进行安全教育培训，并要求施工单位严加管理力度，施工现场严禁烟火。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.2.17
整改情况	整改负责人：  日期：2025.2.17		
复查意见	复查人：  日期：2025.2.18		