

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-085

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 02. 20	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、7#馆西屋面桥架安装、汇流箱支架安装、混凝土屋面桥架安装； 2、1#并网点设备基础圈梁模板安装、电缆沟开挖； 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理通知单）； 3、安全周检查。		
存在问题	1#并网点设备基础施工现场临时用电线缆使用不规范、配电箱接线不规范、配电箱无接地、柴油桶放置不规范等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	陈文松	施工项目部 签收人/日期	刘钦 2025.2.20
整改情况	整改负责人: 刘钦 日期: 2025.2.20		
复查意见	复查人: 陈 日期: 2025.2.20		