

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-086

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 02. 21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、7#馆混凝土屋面桥架安装； 2、1#并网点设备基础梁、柱模板安装、电缆沟开挖。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理通知单）； 3、组织参加监理例会。		
存在问题	混凝土屋面桥架安装不规范（螺杆突出桥架内容易造成电缆破损，1#并网点电缆沟开挖电缆拐弯半径不符合设计规范要求）。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.2.21
整改情况	整改负责人  日期：2025.2.21		
复查意见	复查人：  日期：2025.2.21		