


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-088

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.23	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#馆西屋面通讯线连接，铝板屋面逆变器安装，下墙桥架安装； 2、1#并网点室外电缆沟破路开挖，设备基础模板拆除； 3、3#馆西屋面接地网连接； 4、6#馆东屋面逆变器接线； 5、7#馆东屋面桥架安装。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.2.23
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		