



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-090

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.25	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3#馆东屋面接地网安装； 2、4#馆铝板屋面逆变器安装、桥架安装； 3、7#馆下墙桥架安装； 4、1#并网点一二次舱、SVG 进场；室外电缆沟破路开挖；设备基础模板拆除。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、设备进场检查。		
存在问题	1#并网点设备接地扁铁焊接不规范（搭接、焊接面均不符合设计规范要求、焊接处焊渣未清理等问题）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.2.25
整改情况	整改负责人  日期：2025.2.25		
复查意见	复查人：  日期：2025.2.26		