



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-092

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.27	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#馆下墙桥架安装； 2、4#馆西屋面接地网安装； 3、6#馆铝板屋面逆变器支架安装； 4、9#馆西屋面夹具安装； 5、1#并网点设备基础砂浆抹平； 6、1#并网点室外电缆沟破路开挖； 7、2#并网点室外电缆沟开挖； 8、7#馆逆变器吊装；9#馆夹具吊装； 9、直流电缆进场。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，监理通知单，旁站记录）； 3、安全周检查，吊装旁站。		
存在问题	检查过程中发现 5、8、9#馆现场警示标识不足，临边警示带支撑过少，现场消防灭火措施不足，6#馆现场警示带脱落，支撑过少等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.2.27		
复查意见	复查人:  日期: 2025.2.28		