

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-093

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 02. 28	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆铝板屋面轻质组件安装整改； 2、2#馆下墙桥架安装； 3、7#馆西屋面接地网安装； 4、7#馆混凝土屋面逆变器安装； 5、8#馆混凝土屋面逆变器安装； 6、1#井网点箱变进场、就位安装、一次舱二次舱和 SVG 吊装就位； 7、1#井网点设备基础砂浆抹平、电缆沟破路开挖； 8、2#井网点室外电缆沟开挖； 9、汇流箱进场、导轨进场。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，旁站记录，监理例会会议纪要）； 3、吊装旁站，进场材料检查； 4、组织参加监理例会。		
存在问题	1#井网点接地网焊接防腐漆涂刷不符合设计规范要求（现场采用中山大田防锈自喷漆）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	陈文龙	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.2.28
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.2.28		
复查意见	复查人：徐文 日期：2025.3.1		