



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-094

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.01	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点电缆沟开挖； 2、3#馆东屋面电缆敷设； 3、6#馆汇流箱吊装、汇流箱安装； 4、7#馆西屋面接地扁铁安装、汇流箱吊装、铝板屋面逆变器接线； 5、9#馆混凝土屋面电缆穿管、西屋面导轨安装。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期:		
复查意见	复查人: 日期:		