



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-095

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 02	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点电缆沟开挖、设备基础砂浆抹平； 2、4#馆 3*4 交流电缆敷设； 3、5#馆夹具安装； 4、7#馆东屋面接地扁铁安装、桥架安装； 5、9#馆西屋面导轨安装； 6、电缆进场、钢结构进场。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、进场材料检查。		
存在问题	巡视检查过程中发现 1#井网点过道电缆沟深度不符合设计规范要求。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.3.2		
复查意见	复查人:  日期: 2025.3.3		