

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-098

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.06	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#井网点下墙桥架安装、光纤敷设； 2、3#馆设备平台钢结构组装、混凝土屋面桥架安装、接地扁铁安装； 3、6#馆东屋面接地扁铁安装； 4、7#馆铝板屋面直流电缆敷设； 5、9#馆东屋面夹具导轨安装、西屋面直流电缆敷设； 6、7#馆桥架吊装； 7、485 通讯线进场。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、进场材料检查； 4、吊装旁站； 5、安全周检查。		
存在问题	检查过程中发现现场施工垃圾未及时清理，灭火消防器材未按时巡检并记录等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	陈文松	施工项目部 签收人/日期	刘刚 2025.3.6
整改情况	整改负责人：刘刚 日期：2025.3.6		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.3.7		