

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-100

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.08	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备基础弱电井砌筑； 2、1#并网点低压电缆吊装、敷设； 3、1#并网点高压电缆敷设； 4、5#馆东屋面夹具安装； 5、7#馆信号线连接； 6、8#馆西屋面夹具安装； 7、9#馆东屋面直流电缆敷设； 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	张立松	施工项目部 签收人/日期	刘斌 2025.3.8
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		