

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-020

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 11. 30	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆汇流箱支架安装完成 100%，组件安装。 2、2号馆西屋面接公母头完成 100%。 3、5号馆、8号馆、9号馆水泥房顶吊支架材料已上屋面。 4、8号馆馆的水泥房顶支架安装完成。 5、9号馆馆的水泥房顶支架安装完成。 检查情况： 1、直流电缆材料验收 2、5/8/9#馆混凝土屋面支架辅材吊装。 3、质量安全巡查。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	张立坤	施工项目部 签收人/日期	刘强 2024.11.30
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		