

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-021

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 01	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面接公母头完成 25%，汇流箱支架组装 21 个，组件安装。 2、2号馆组件安装。 3、5号馆水泥房顶支架完成 80%。 检查情况： 1、通讯电缆进场检查验收； 2、6/7号馆彩钢瓦屋面导轨安装验收； 3、组件吊装旁站； 4、安全质量巡视检查。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	陈文成	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.1
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

