

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-029

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 09	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面组件安装，组件吊装。 2、2号馆东屋面组件安装，组件吊装，MC4头制作。 检查情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件吊装进行旁站。		
存在问题	巡视检查过程中发现2#馆东屋面直流电缆绑扎不规范（拖沓彩钢瓦上）、个别施工人员未穿戴反光衣（马甲里穿，未统一着装）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改，并对施工人员进行安全教育培训。		
检查人	张立坤	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.9
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.9		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2024.12.9		

