

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-037

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 17	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆东屋面组件安装、桥架安装； 2、3号馆西屋面组件安装； 3、1号馆组件安装、微逆变器盖板安装。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、对2#馆组件安装工程进行检查验收。		
存在问题	检查验收过程中发现组件边距不符合设计图纸要求、存在错台现象等问题。		
整改要求	已现场责令施工单位立即整改。		
检查人	张立超	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.17
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.17		
复查意见	复查人：李斌 日期：2024.12.17		