

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-038

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.18	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3号馆东屋面组件安装； 2、1号馆东屋面组件安装整改、检修通道安装； 3、2号馆东屋面检修通道安装； 4、水泥墩破损处修复。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料。		
存在问题	巡视检查过程中发现检修通道连接处较松动需增加支撑点。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	陈士坤	施工项目部 签收人/日期	刘款 2024.12.18
整改情况	整改负责人：刘款 日期：2024.12.18		
复查意见	复查人：陈士坤 日期：2024.12.18		