

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-039

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.19	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面组件安装； 2、2号馆西屋面逆变器支架安装； 3、3号馆西屋面辅材吊装。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、周安全检查。		
存在问题	检查过程中发现现场个别施工人员未正确佩戴安全帽（帽带未系）、3#馆西屋面未配备相应足够的灭火器材等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	陈子城	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2024.12.19
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2024.12.19		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2024.12.19		