

安全监督检查记录表

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-JC-001

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.09	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现进入施工现场大部分施工人员未带安全帽。		
整改要求	要求进入施工现场施工人员进行安全教育。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	姜旭 . 2024.11.09 .
整改情况	整改 整改负责人：姜旭 . 日期：2024.11.09		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 . 日期：2024.11.09		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-JC-003

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.20	检查地点	材料吊装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现材料吊装时未拉设警戒线。		
整改要求	要求在施工单位对以上问题检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	张 2024.11.20
整改情况	张 整改负责人：张 日期：2024.11.20		
复查意见	张 复查人：姜旭 日期：2024.11.20		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-JC-006

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.14	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现个别组件中压安装时缝隙过大。		
整改要求	要求在施工单位对以上问题检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	张. 2024.12.14.
整改情况	张旭 整改负责人: 张. 日期: 2024.12.14.		
复查意见	张旭 复查人: 姜旭 日期: 2024.12.14		