

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-JC-007

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.20	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	要求在施工单位对以上问题检查并及时处理。请于2天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	王成 2024.12.20
整改情况	已整改 整改负责人：王成 日期：2024.12.20		
复查意见	已整改 复查人：王成 日期：2024.12.20		