

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号:LXSX-TZYB-2025-01-JS-01

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.17	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 检查部位及施工内容：现场发现安全围栏未安装、采光带防坠网未安装。		
存在问题	1、在巡视现场发现现场发现安全围栏未安装、采光带防坠网未安装。		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于1天之内进行整改。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2024.12.17
整改情况	已整改 整改负责人：胡江浩 日期：2024.12.15		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.12.15		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-02

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.23	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现夹具安装未打紧松动严重。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2024.12.23
整改情况	已整改 整改负责人:胡江浩 日期: 2024.12.25		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2024.12.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号： LXSX-TZYB-2025-01-JS-03

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.30	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现临边作业未做防护措施。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江涛 2024.12.30
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江涛 日期: 2024.12.31		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2024.12.31		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-04

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.06	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现导轨压弯挤压整体结构被破坏、需要更换导轨。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.01.06
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.01.08		
复查意见	已改 复查人: 姜旭 日期: 2025.01.08		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-05

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.16	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现 2#加固施工使用焊机未做接地保护措施。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.01.16
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.01.17		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.01.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-06

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.17	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现屋面直流电缆敷设过程中存在轻微刮伤电缆皮现象。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.02.17
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.02.18		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.02.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目
 编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-07

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.01	检查地点	3#车间加固区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在 3#车间抽查验收，发现个别螺丝脱丝，施工结束后焊条等施工垃圾在上面。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.03.01
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.03.02		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.03.02		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-08

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.04	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在现场屋面直流电缆绑扎间距过大，容易存在坠线情况。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.03.04
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.03.05		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.03.05		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-09

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025.03.12		检查地点	屋顶施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查				
存在问题	1、在现场组件吊装过程中存在施工人员在吊车旋转半径以内存在安全隐患。				
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检				
检查人	姜旭		施工项目部 签收人/日期	胡江洪 2025.03.12	
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江洪 日期: 2025.03.14				
复查意见	已改 复查人: 姜旭 日期: 2025.03.14				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-10

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.19	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现直流桥架穿软管锁母垫圈存在松动情况。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.03.19
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.03.20		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.03.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-11

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.27	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现逆变器支架固定在屋面，原厂区彩钢瓦不牢导致逆变器支架不稳需要加固。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.03.27
整改情况	王整收 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.03.29		
复查意见	王整收 复查人: 姜旭 日期: 2025.03.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-12



施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.03	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现组件安装完成后中压存在缝隙、边压个别方阵紧固不到位。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.04.03
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.04.05		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.04.05		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-13

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025.04.10		检查地点	屋顶施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查				
存在问题	1、在巡视现场发现现场运维通道连接处螺栓松动。				
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检				
检查人	姜旭		施工项目部 签收人/日期	 2025.04.11	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.04.11				
复查意见	 复查人:  日期: 2025.04.11				

注

1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-14

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.13	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现个别组件接地线未紧固到位。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江浩 2025.04.14
整改情况	已整改 整改负责人: 胡江浩 日期: 2025.04.14		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.04.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。