


监理检查记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JCJL-003

施工单位	浙江西子联合工程有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024.12.23	检查地点	2#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面导轨安装		
存在问题	导轨切割完铝屑未清理 		
整改要求	安排人员清理屋面铝屑及施工垃圾。		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	李敦运
整改情况	已整改 整改负责人: 李敦运 日期: 2024.12.23		
复查意见	复查人: 俞玉荣 日期: 2024.12.23		