


监理检查记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：JXM13-JCJL-004

施工单位	浙江西子联合工程有 限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024.12.22		检查地点	2#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	屋面组件安装			
存在问题	屋面施工区域发现烟头 			
整改要求	给施工人员做好安全交底，屋面严禁吸烟。			
检查人	俞圣策	施工项目部 签收人/日期	李敬远	
整改情况	已整改 整改负责人 李敬远 日期：2024.12.22			
复查意见	复查人：俞圣策 日期：2024.12.22			