


监理检查记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：JXM13-BGHN-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.24	检查地点	停车场区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	车棚八基础开挖		
存在问题	开挖时破坏管道保护层 		
整改要求	对受损的管道保护层进行防护处理。		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡晓宇
整改情况	已整改 整改负责人：胡晓宇 日期：2025.3.24		
复查意见	已整改。 复查人：俞玉荣 日期：2025.03.26		