

监理检查记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：JXM13-BGHN-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.27	检查地点	球场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查球场檩条安装		
存在问题	多个侧边檩条螺丝未紧固到位 		
整改要求	安排人员对球场所有螺丝检查紧固一遍。		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	韩彩
整改情况	已整改 整改负责人: 韩彩 日期: 2025.04.27		
复查意见	复查人: 俞玉荣 日期: 2025.04.28		