

安全监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-AQJC-003

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 04 月 20 日		检查地点	施工区域	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场个别施工人员未正确佩戴安全帽；现场吊装作业区域未拉设警戒带。				
存在问题	1、进入施工区域施工人员未正确佩戴劳保用品。 2、现场吊装作业区域未拉设警戒带。				
整改要求	1、现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作。 2、现场吊装作业时拉设警戒带，设置警示警牌，加强施工人员安全保护措施。				
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature]	
整改情况	已整改 整改负责人: [Signature] 日期: 2025.4.22				
复查意见	已整改 复查人: [Signature] 日期: 2025.04.23				

