



安全监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-AQJC-004

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 04 月 27 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场桥架切割制作时施工人员未佩戴防护镜；施工区域发现有工人在现场吸烟。		
存在问题	1、现场桥架切割制作时施工人员未佩戴防护镜。 2、施工区域发现有工人在现场吸烟。		
整改要求	1、现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作。 2、厂区规定施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭，现场要杜绝此次事情再次发生。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2025.04.30		
复查意见	已整改合格 复查人:  日期: 2025.04.30		

