

安全监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-AQJC-005

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 05 月 04 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场切割作业时施工人员未佩戴防护镜；现场个别施工人员未佩戴安全帽。		
存在问题	1、现场切割作业时施工人员未佩戴防护镜。 2、现场个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作，强调施工纪律和安全规范，同时加强对施工现场的监管力度。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改。 整改负责人: 日期: 2025.05.07		
复查意见	 复查人: 日期: 2025.05.07		

