




安全监督检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-AQJC-006

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 05 月 11 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：高压设备施工未设置施工警示牌存在安全风险。		
存在问题	高压设备施工未设置施工警示牌存在安全风险。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：梁超		
复查意见	 复查人：梁超		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备