







监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：GRGF-CZZH-ZLJC-001

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.07	检查地点	配套仓储
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对配套仓储屋面施工区域进行检查。		
存在问题	施工区域发现桥架及清洗系统支架切割处未做防腐处理。		
整改要求	现场切割作业按要求做好防腐处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.4.9
整改情况	 整改负责人：  日期：2025.4.9		
复查意见	 复查人：   2025.4.9		

