

监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-ZLJC-002

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.14	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对配套仓储屋面、智造中心屋面和设备基础施工区域进行检查。		
存在问题	施工区域现场切割作业锯末垃圾未清理。		
整改要求	要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。		
检查人	李新	施工项目部 签收人/日期	李明新
整改情况	已整改 整改负责人: 李明新 日期: 2025.4.16		
复查意见	已按要求整改 复查人: 李新 日期: 2025.04.17		

