




监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：GRGF-CZZH-ZLJC-003

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.21	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对配套仓储屋面、智造中心屋面施工区域进行检查。		
存在问题	1、组件分散搬运过程中存在单人搬运组件。 2、组件安装过程中存在重物按压组件。		
整改要求	1、要求施工单位严格按照规范要求施工。 2、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已完成整改 整改负责人：  日期：2025.4.23		
复查意见	已按要求整改。 复查人：  日期：2025.4.23		

