








监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：GRGF-CZZH-ZLJC-004

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025.04.28		检查地点	施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对配套仓储屋面、智造中心屋面施工区域进行检查。				
存在问题	1、MC4 插头制作时电线剪下来的塑胶管未能及时清理，屋面不整洁。 2、桥架安装过程中连接处部分螺栓未紧固。				
整改要求	1、要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。 2、要求按照设计标准整改。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	  整改负责人：  日期：				
复查意见	  复查人：  日期：				

