






监理检查记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号:GRGF-CZZH-ZLJC-005

施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 05. 05	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对配套仓储屋面、智造中心屋面施工区域进行检查。		
存在问题	1、防雷接地扁铁安装缺少固定点。 2、桥架安装过程中盖板安装缺少抱箍紧固。		
整改要求	要求按照设计标准整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 57
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2025.05.07.		
复查意见	 复查人:  日期: 2025. 05. 07		

