

### 电缆敷设工程检查记录表

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SKQN-FDGF--DLFS-004

单位（子单位）工程名称	苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目	方阵（分部工程）	光伏电缆工程	阵列	3#楼电缆敷设
检查依据	《光伏发电站施工规范》GB 50794		检查日期	2025. 04. 22	
序号	检查项目		标准或要求	检查结果	
1	电缆敷设形式	直埋电缆	电缆沟开挖宽度符合设计要求 设计值：_____	实测值：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			电缆沟开挖深度符合设计要求 设计值：_____	实测值：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			电缆沟内已清理完毕，无石块和其他硬质杂物符合设计要求		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			电缆沟电缆固定型式及间距符合设计要求 设计间距值：_____	实测间距值：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		桥架/支架	电缆架规格材质符合设计要求		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			电缆架的跨接地线及全长接地符合设计要求		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			水平布置电缆架高低误差符合设计要求	实测值：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			垂直布置电缆架高低误差符合设计要求 设计值：_____	实测值：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	电缆规格型号	设计型号	实际型号：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	电缆外观检查	外护层表面无刮损及脱皮		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	电缆转弯半径	设计值：_____	实测值：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	电缆保护管检查	电缆保护管内是否畅通、清洁，其管径符合设计要求		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	电缆防护措施	沟内应无碎石、尖利物等压伤电缆的杂物		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		电缆的防护应符合设计及GB50168 第 5.2.5 条规范要求		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	回填检查	设计要求：		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	电缆标桩	符合设计及GB50168 第 5.2.6 条规范要求		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
发现问题及处理情况：					
无					
结论：					
符合设计要求					
监理人员（签字）： <u>陈渝</u> 日 期： 2025. 04. 22					