


## 监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司 5.92MW  
分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-060

|           |                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 石家庄科林电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                   |
| 检查时间      | 2025.07.27                                                                                                                                                                                             | 检查地点            | 施工现场                                                                                             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                         |                 |                                                                                                  |
| 施工及检查情况简述 | <p>施工情况：</p> <p>1、B 厂房开路电压检测、插线；</p> <p>2、C 厂房组件压块安装，接地扁铁连接，汇流箱进线接线，逆变器交流延长线接线，直流线穿管；</p> <p>3、连廊采光顶防坠网安装；</p> <p>4、混凝土屋面、彩钢瓦屋面施工垃圾清理。</p> <p>监理工作情况：</p> <p>1、现场巡视检查；</p> <p>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。</p> |                 |                                                                                                  |
| 存在问题      | 未发现相关安全质量问题。                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |
| 整改要求      | 无。                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| 检查人       |                                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2025.07.27 |
| 整改情况      | <div style="text-align: center;">             整改负责人：          日期：           </div>                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |
| 复查意见      | <div style="text-align: center;">             复查人：                  日期：           </div>                                                                                                               |                 |                                                                                                  |