

安全监督检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-AQJC-002

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 06 月 14 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场围栏切割作业时施工人员未佩戴防护镜。		
存在问题	现场围栏切割作业时施工人员未佩戴防护镜。		
整改要求	现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作。		
检查人	陈建波	施工项目部 签收人/日期	陈建波
整改情况	已按要求完成 整改负责人：陈建波 日期：2025.6.16		
复查意见	整改到位 复查人：陈建波 日期：2025.06.16		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备