

安全监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-AQJC-007

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 19 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场吊装作业警戒带拉设不规范，无警示牌；屋面防雷接地扁铁焊接时未铺设防火布；逆变器支架切割制作时施工人员未佩戴防护镜。		
存在问题	1、现场吊装作业警戒带拉设不规范，无警示牌。 2、屋面防雷接地扁铁焊接时未铺设防火布。 3、逆变器支架切割制作时施工人员未佩戴防护镜。		
整改要求	1、现场吊装作业时拉设警戒带，设置警示警牌，加强安全施工。 2、屋面动火作业配备灭火器、护目镜和防火布等防护用品，保障安全。 3、现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作。		
检查人	陈建波	施工项目部 签收人/日期	陈建波
整改情况	已整改 整改负责人：陈建波 日期：2025.07.21		
复查意见	已整改完成 复查人：陈建波 日期：2025.07.21		

