

安全监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-AQJC-008

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 26 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场吊装作业未设置安全警示牌；临边防护围栏缺少安全警示标识；电缆井内积水未清理；爬梯入口处未设置施工警示标识。		
存在问题	1、现场吊装作业未设置安全警示牌。 2、临边防护围栏缺少安全警示标识。 3、电缆井内积水未清理。 4、爬梯入口处未设置施工警示标识。		
整改要求	1、现场吊装作业时拉设警戒带，设置警示警牌，加强安全施工。 2、临边防护围栏设置安全警示标识，加强安全施工。 3、电缆井内积水和杂物及时清理干净。 4、爬梯入口处设置施工警示标识。		
检查人	陈建波	施工项目部 签收人/日期	陈建波
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：陈建波 日期：2025.07.29		
复查意见	已按要求完成 复查人：陈建波 日期：2025.07.29		



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备