







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-001

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 06 月 08 日	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面施工区域进行检查。		
存在问题	夹具安装施工时发现夹具与图纸不符。		
整改要求	施工单位与设计沟通并出具设计变更。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.6.8
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.6.11		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.06.11		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备