







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-002

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 06 月 15 日	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工区域进行检查。		
存在问题	施工区域现场切割作业锯末垃圾未清理。		
整改要求	要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.6.16		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.06.18		

