







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-003

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 06 月 22 日		检查地点	施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、1#、2#、3#厂房围栏安装进行检查。 2、1#厂房支架安装、运维通道安装进行检查。				
存在问题	1、围栏安装过程中连接处部分螺栓未紧固。 2、运维通道安装过程中锯末垃圾未清理。				
整改要求	1、要求按照设计标准整改。 2、要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.6.25				
复查意见	 复查人:  日期: 2025.06.25 				

