







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-004

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 06 月 29 日		检查地点	施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、1#、2#厂房支架安装进行检查。 2、2#厂房运维通道安装进行检查。				
存在问题	1、支架夹具安装过程中个别夹具未紧固到位。 2、支架安装过程中支架拼接处缺少自攻丝固定。				
整改要求	1、支架夹具完成后逐一排查整改。 2、要求按照设计标准整改。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.07.01				
复查意见	 复查人:  日期: 2025.07.01				

