







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-006

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 07 月 13 日		检查地点	施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、2#、3#厂房支架安装进行检查。 2、3#厂房运维通道安装进行检查。 3、1#、2#、3#桥架安装进行检查。 4、开关站基础、箱变基础、电缆井、电缆沟和顶管施工检查。				
存在问题	1、支架安装过程中个别螺栓未紧固到位。 2、运维通道安装过程中缺少自攻丝固定。 3、支架切割处、逆变器支架焊接处防腐除锈不到位。 4、基础墙体浇筑发现混凝土出现少许蜂窝麻面。				
整改要求	1、支架安装完成检查整改。 2、要求按照设计标准整改 3、现场切割焊接工作做好除锈防腐处理。 4、要求施工单位对蜂窝麻面二次处理，后期浇筑加强振捣。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.07.16				
复查意见	 复查人:  日期: 2025.07.16 				

