







监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-007

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 07 月 20 日		检查地点	施工区域	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、1#、2#、3#厂房逆变器安装、桥架安装进行检查。 2、1#、2#组件安装进行检查。 3、2#、3#厂房防雷接地扁铁焊接进行检查。 4、箱变基础、电缆井和电缆沟施工检查。				
存在问题	1、屋面产生的垃圾未清理。 2、组件安装过程中个别螺栓未紧固到位，MC4 插头连接未绑扎到组件边框。 3、支架切割处、逆变器支架焊接处防腐除锈不到位。 4、基础墙体浇筑混凝土平面未压平找光。				
整改要求	1、要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。 2、组件安装时进行检查整改。 3、现场切割焊接工作做好除锈防腐处理。 4、要求施工单位对混凝土浇筑时进行振捣并将平面压平找光。				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.07.22				
复查意见	 复查人:  日期: 2025.07.22				

